

LÜ

WB

**Protokoll**  
**Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)**



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut  Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2023-04-26	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen  Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.		
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten	
1	47/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20230426_101806	
2	1045/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>																		IMG_20230426_102300	
3	1045/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20230426_102607	
4	1045/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230426_102757		
5	48	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230426_103659	
6	56	56507			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>																		IMG_20230426_104529	
7	1047	56507	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>																		IMG_20230426_104715	
8	1047	56507			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>																		IMG_20230426_104826	
9	1047	56507	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>																		IMG_20230426_105104	





LÜ

WB

**Protokoll**  
**Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)**



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2023-04-26	LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich
				Berichtersteller (Name, Unterschrift)

Nr	GP	KG	Übelstand						Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp						Mangel			Schlüsselbauwerk	Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen					
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss		Sonstiger Übelstand	Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk		funktional	am Bauwerk	hoch			mittel	nieder/weiter beobachten			
28	1343/1	56507						<input checked="" type="checkbox"/>																				IMG_20230426_132807	
29	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230426_143429	
30	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230426_143533	
31	1343/1	56507				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>																			IMG_20230426_144002	Ufersicherung , Einleitung
32	401/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																			<input checked="" type="checkbox"/>					IMG_20230426_144153		
33	1343/2	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230427_110537	
34	1343/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>																			IMG_20230427_131158	
35	1343/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230427_131251	
36	1343/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230427_131342	

LÜ

WB

**Protokoll**  
**Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)**



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut  Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Ehrenbach	Datum	2023-04-26	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen	
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten
37	1343/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																						IMG_20230427_131503	
38	1356	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																	<input checked="" type="checkbox"/>					IMG_20230426_124402 IMG_20230426_123923 IMG_20230426_124046	