

LÜ

WB

**Protokoll**  
**Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)**



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut
Begehungsabschnitt	Fischach	Datum	2023-04-21	LÜ-Intervall : Schlüsselbauwerke 1-jährlich Standardbauwerke 5-jährlich
				Berichtersteller (Name, Unterschrift)

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen  Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.		
			Holzablagung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten	
1	1341/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20230421_114451	
2	1341/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20230421_114523	
3	1341/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20230421_114707	
4	1341/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230421_115102 IMG_20230421_115112	
5	708/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230421_115306	
6	1341/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230421_115537	
7	1341/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20230421_115823	
8	1341/1	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																					IMG_20230421_115900	
9	1341/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																				<input checked="" type="checkbox"/>			IMG_20230421_121519	

LÜ

WB

**Protokoll**  
**Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)**



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Fischach	Datum	2023-04-21	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.						
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten					
10	1341/2	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																											IMG_20230421_121627	
11	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																											IMG_20230421_121757	
12	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																											IMG_20230421_121931 IMG_20230421_121943	Zubringer
13	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																											IMG_20230421_122258	
14	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																											IMG_20230421_124305	
15	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																											IMG_20230421_124424	
16	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																											IMG_20230421_130054	
17	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																							<input checked="" type="checkbox"/>				IMG_20230421_130239	
18	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																											IMG_20230421_130609	

LÜ

WB

**Protokoll**  
**Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)**



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Fischach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut  Berichtersteller (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	Fischach	Datum	2023-04-21	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen  Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.				
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten			
19	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230421_130718	
20	1341/3	56507			<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230421_130827	
21	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230421_131009	
22	1341/3	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230421_131554	