

LÜ

WB

Protokoll
Laufende Überwachung (nach ONR 24803) und Wildbachbegehung (§ 101 Abs 6 ForstG)



Dieses Protokoll ist im Zuge der Begehung nur für offensichtliche Übelstände und augenscheinlich mangelhafte (beschädigte) Schutzbauwerke auszufüllen. Bitte zu jedem bedeutenden Schaden Fotos übermitteln. In der Tabelle Zutreffendes bitte ankreuzen. Wichtige Erläuterungen oder Ergänzungen unter „Anmerkungen“ hinzufügen.

Einzugsgebiet	Ehrenbach	Projekt	WBBEG Elixhausen 2023	Susanne Skolaut Berichterstatter (Name, Unterschrift)
Begehungsabschnitt	ru. Zubringer 2 Ehrenbach	Datum	2023-04-26	
			LÜ-Intervall :	
			Schlüsselbauwerke 1-jährlich	
			Standardbauwerke 5-jährlich	

Nr	GP	KG	Übelstand							Verursacher vorhanden	Maßnahmentyp							Mangel			Priorität			Foto-Nr	Anmerkungen Beschreibung des Übelstandes oder Mangels am Schutzbauwerk, Name des Verursachers, etc.				
			Holzablagerung	Sonstige Ablagerung	Holzbewuchs	Einbauten	Aus-/Einleitung	Uferanriss	Sonstiger Übelstand		Querbauwerk	Längsbauwerk	Rückhalteraum	Sonstiges Bauwerk	Ingenieurbiologisch	Entwässerung	Erschließung	Umgebung Bauwerk	funktional	am Bauwerk	Schlüsselbauwerk	hoch	mittel			nieder/weiter beobachten			
1	227/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>																									IMG_20230426_120642 IMG_20230426_120921 IMG_20230426_123106	
2	233	56507	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>																			IMG_20230426_121925 IMG_20230426_121934	
3	231/1	56507	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																							IMG_20230426_122104		